

ZEKERINGEN VERNIEUWEN

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

Het herhaalde doorsmelten van zekeringen is gewoonlijk te wijten aan kortsluiting of overbelasting in het elektrische systeem. Neem contact op met uw erkende Honda dealer voor reparatie.


LET OP

- * Zet het kontaktslot AF alvorens zekeringen te controleren of te vernieuwen, teneinde toevallige kortsluiting te voorkomen.

▲ WAARSCHUWING

- * Gebruik nooit een zekering met een stroomsterktewaarde die afwijkt van de voorgeschreven waarde. Hierdoor kan zware beschadiging van het elektrische systeem of brand worden veroorzaakt, met een gevaarlijke vermindering van lichtsterkte of motorvermogen als gevolg.

Gesprongen zekering



93

ZEKERINGEN VERNIEUWEN

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

Het herhaalde doorsmelten van zekeringen is gewoonlijk te wijten aan kortsluiting of overbelasting in het elektrische systeem. Neem contact op met uw erkende Honda dealer voor reparatie.


LET OP

- * Zet het kontaktslot AF alvorens zekeringen te controleren of te vernieuwen, teneinde toevallige kortsluiting te voorkomen.

▲ WAARSCHUWING

- * Gebruik nooit een zekering met een stroomsterktewaarde die afwijkt van de voorgeschreven waarde. Hierdoor kan zware beschadiging van het elektrische systeem of brand worden veroorzaakt, met een gevaarlijke vermindering van lichtsterkte of motorvermogen als gevolg.

Gesprongen zekering



93