

Desmontaje de las bujías del lado derecho


4. Extraer la pipeta (2) externa de la bujía. Quitar el bulón (3) que fija el grupo de la tapa del radiador (4) al chasis y mover ligeramente dicho grupo hacia fuera.

Esperar que las tuberías y el grupo de la tapa del radiador se enfríen antes de tocar dichos elementos.

Tomar las debidas precauciones para no dañar los tubos flexibles ni los cableados.

Extraer las bujías como se describe a continuación.

LADO DERECHO



- (2) Pipeta de la bujía
- (3) Bulón
- (4) Grupo tapa del radiador